Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
Servizio Lavori Pubblici

CiniselloBalsamo

Cinisello Balsamo, 05 settembre 2024

Al Dirigente del
Settore Opere Pubbliche, ambiente
ed Energia
Dott. Moreno Veronese

Al Dirigente del
Settore Socio Educativo
Dott. Conti Mario

Oggetto: Scuola dell'infanzia COLLODI – Situazione ad esito dell'evento meteorico odierno.

Con riferimento alla scuola dell'infanzia di cui all'oggetto, si segnala che, ad esito dell'evento meteorico di questa mattina si e verificato quanto di seguito:

- Ostruzione dei pluviali operata da parte degli elementi vegetativi del cospicuo patrimonio arboreo presente sul lotto, che ha determinato dapprima lo riempiemento dei dei pluviali, quindi dei canali di gronda e, da ultimo, la tracimazione da questi ai solai. L'acqua ha pertanto bagnato isolai penetrando sino all'intradosso e qui cadendo sui pavimenti. Detta tracimazione ha ovviamente interessato l'impianto di illuminazione fissato ai predetti solai.

Ad esito di quanto accertato, si è, da subito, disposto un intervento volto al ripristino delle problematiche, dapprima rigurdante la rimessa in funzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, che poi si estenderà alle necessarie verifiche strutturali dei solai ed al controllo dell'impianto elettrico.

Detta accertata situazione evidenzia la necessità di non accedere ai locali certamente nella giornata di domani, ma con ogni probabilità anche per qualche ulteriore giorno, necessario alla parziale asciugatura delle parti murarie interessate ed alle predette verifiche impianristiche.

Non appena disponibili ulteriori informazioni verranno inoltrate alle SSLL.

Con i migliori saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maurizio Ostini
(firmato digitalmente)

Servizio LL.PP.
Via Giordano 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023.1 fax 02 66023445
C.F. 01971350150 – P.I. 00727780965